

東京電力(株) 奥利根制御所

施工 / 1981(昭和56)年 9月 調査経年 / 28年 所在地 / 群馬県利根郡みなかみ町 環境 / 山間豪雪地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 1,000m²
 種類・質別 …… A1100P-H14
 板厚 …… 1.0mm
 形状 …… 横ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 チョコレート

■ 調査結果

山間部で環境がよく、変退色やチョーキングはなく良好な状態が維持されている。玄関屋根には雪かきをしたと思われるキズがあるが腐食には至っていない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
変退色	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
光沢	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
白亜化	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	◎	◎	◎	◎	◎

● 施主のひとこと

年に1回点検しているが、色あせもなく満足している。屋根の雪もよく滑り落ちてくれるが、入り口庇屋根が雪落下で少しへこんでいる。2階の屋根からは積雪もよくすべり落ち、特に保守もしてなが雨もれや変色もなく満足している。